



**JARDUKETA
BAKARTUEN
PROPOSAMENEN
BALORAZIOA**

6. BARRUTIA

ABANDO

DISTRITO 6

**VALORACIÓN DE
LAS PROPUESTAS
DE ACTUACIONES
AISLADAS**

VALORACIÓN DE ACTUACIONES AISLADAS DISTRITO 6 - ABANDO

ASOCIACIÓN VECINAL ABANDOTARRAK AUZOLANEAN

Barrio: Abando

1. REHABILITACIÓN DE UN SEGMENTO DE CALZADA QUE HA QUEDADO SIN ARREGLAR EN EL PRIMER TRAMO DE GENERAL CONCHA EMPEZANDO DESDE LA PLAZA EGILLOR

El resto de los tramos de calzada en esta calle están rehabilitados tan solo queda pendiente esta porción en esta manzana. Ver documento explicativo con fotografía adjunta

Localización: General Concha - Primer tramo desde la Plaza Egillor

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

2. REHABILITACIÓN DE CALZADA DEL TRAMO DE LA CALLE MARQUÉS DEL PUERTO UBICADO ENTRE LA CALLE ARBIETO Y LA PLAZA EGILLOR

Este segmento de calzada se encuentra bastante deteriorado con algún socavón. Ver documento explicativo con fotografía adjunta

Localización: Marqués del Puerto Tramo entre calle Arbieto y Plaza Egillor

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

3. MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO SITUADO DELANTE DEL CARTEL INFORMATIVO DE LA CASA DE BOMBAS EN EL MUELLE RAMÓN DE LA SOTA JUNTO AL MUSEO MARÍTIMO

Es un sitio de atractivo turístico el suelo está deteriorado en este punto, con peligro de tropiezo para los viandantes que se acerquen a leer la información del edificio Ver documento explicativo con fotografía adjunta

Localización: Casa Bombas - Muelle Ramón de la Sota

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

4. HABILITACIÓN DEL ÚNICO REBAJE QUE QUEDA DE REALIZAR EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE ERREKAKOETXE CON LA CALLE GENERAL CONCHA

Todos los demás rebajes de la zona están realizados con su correspondiente suelo pododáctil. documento explicativo con fotografía adjunta

Localización: Calle Errekakoetxe esquina con General Concha

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

5. REPARACIÓN DE LAS BARANDILLA Y LAS FAROLAS AZULES CUYOS COMPONENTES HAN DESAPARECIDO, SITAS EN EL MUELLE RAMÓN DE LA SOTA

Localización: Muelle Ramón de la Sota- Museo marítimo

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Las barandillas las estamos reparando en estos momentos y la reparación de las farolas es mantenimiento.
- *Nota: Se remitirá a mantenimiento (Servicios) el correspondiente aviso*

ASOCIACIÓN VECINAL URIBITARTE ANAITASUNA

Barrio: Abando

1. BAJAR A PIE DE CALLE LAS FAROLAS DEL PASEO DE URIBITARTE, TRAMO DE LA PLAZA PÍO BAROJA A LA CALLE ISLETA.

Reducción de la contaminación lumínica en fachadas.

Dos edificios, se puede dejar sin bajar las farolas de los edificios en los que no hay vivienda, según presupuesto.

Localización: Edificio de la plaza de Pío Baroja hasta el portal nº 1 y edificio portal nº 1

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

2. REPOSICIÓN DE LUMINARIAS FUNDIDAS + DOS FOCOS EN VENTANAS DEL PRIMER PISO DE LA FACHADA ORNAMENTAL DEL GIMNASIO METROPOLITAN

Instalación de un foco a la altura de cada una de las ventanas cuadradas del primer piso de la fachada ornamental para iluminar la zona de penumbra utilizada para hacer el botellón y orinar. Dos focos hacia el suelo que bañen de luz la fachada interior. Reposición luminarias ornamentales fundidas.

Localización: Fachada ornamental de entrada al gimnasio Metropolitan. Ver fotografía

- Valoración Obras: **ACEPTADA.**

3. BAJAR LA ILUMINACIÓN DE FACHADA A PIE DE CALLE EN LA CALLE IBAÑEZ DE BILBAO. TRAMO ENTRE JARDINES DE ALBIA Y LA PLAZA DEL ENSANCHE.

Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas. En caso de que no haya presupuesto, hacer los números impares, porque hay más viviendas

Localización: Calle Ibañez de Bilbao, entre Jardines de Albia y Plaza del Ensanche.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

4. BAJAR FAROLAS DE FACHADA A PIE DE CALLE DE LA CALLE ASTARLOA, EN EL TRAMO DE COLÓN DE LARREATEGUI A GRAN VÍA.

Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas.

Localización: Calle Astarloa, entre Colón de Larreategui a Gran Vía.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

5. BAJAR FAROLA DE FACHADA A PIE DE CALLE. FAROLA DE FACHADA EN ESQUINA DE COLÓN DE LARREATEGUI CON ASTARLOA.

Localización: Esquina Colón de Larreategui con Astarloa.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

6. BAJAR FAROLA DE FACHADA A PIE DE CALLE EN LA CALLE IBAÑEZ DE BILBAO, ENTRE LA CALLE PEDRO IBARRETXE Y ACEBAL IDÍGORAS.

Por razón presupuesto, se pueden dejar sin bajar las que están en edificios de oficinas y bajar las farolas de los edificios de viviendas, para reducir la contaminación lumínica durante la noche.

Localización: Calle Ibañez de Bilbao, entre la calle Pedro Ibarretxe y Acebal Idígoras.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

7. BAJAR LA ILUMINACIÓN DE FACHADA A PIE DE CALLE EN PLAZA DEL ENSANCHE

Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas. Se propone bajar a pie de calle las farolas de la Plaza del Ensanche. A tener en cuenta con la remodelación de la Plaza.

Localización: Plaza del Ensanche.

- Valoración Obras: **RECHAZADA**

- Causa de NO admisión: Otros motivos. Está en obras (Obras del parking del Ensanche y de la Plaza).
- *Nota: Si se estima oportuno, se remitirá la petición al Área competente (Movilidad y Sostenibilidad) y se solicitará información sobre los detalles de la obra.*

8. BAJAR LA ILUMINACIÓN DE FACHADA A PIE DE CALLE EN MÁXIMO AGUIRRE.

Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas. Se propone bajar a pie de calle las farolas de la fachada a pie de calle. Hay una parte a pie de calle. Proponemos bajar el resto de la calle

Solicitamos al Área de Obras que nos indique si para llevar a cabo las actuaciones presentadas es necesario o no la ampliación de las aceras. Esta segunda cuestión la planteamos por el motivo siguiente: la actuación se presenta entendiendo que las aceras permanecen sin alterar sus medidas. Algunas aceras de las presentadas para bajar las farolas a pie de calle tienen una contaminación acústica desmesurada por la aglomeración de personas en las puertas de los locales de hostelería. Si no se presentan garantías de que la ampliación será para los peatones, corremos el riesgo de dejar al vecindario en una situación peor que la inicial. Así pues, es importante que nos informen si las medidas de las aceras permanecen igual, porque, si se alteran las condiciones actuales de medidas de las aceras, puede aumentar la contaminación acústica (aumenta el espacio para las aglomeraciones de personas en las puertas de los locales) y, en ese caso, al cambiar las condiciones, podríamos plantear en algunos casos la retirada de la actuación

Localización: Calle Máximo Aguirre

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Está incluida en otros planes.
- *Nota: Incluido en el proyecto “ de ciudad” de Rodriguez Arias Fase 2 (no incluido en el Auzokide Plana) que comprende la ampliación de aceras en las siguientes calles:*
 - ✓ *c/ Rodriguez Arias (Alameda Rekalde-c/ Elcano)*
 - ✓ *Calle Maestro García Rivero*
 - ✓ *Calle Máximo Aguirre*
 - ✓ *Calle Telesforo Aranzadi*

✓ Proyecto de la Fase II de la calle María Díaz de Haro

https://www.contratacion.euskadi.eus/webkpe00-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso501320/es_doc/index.html

Barrio: Indautxu

9. PLANTACIÓN DE ARBOLADO EN LICENCIADO POZA, EN LOS TRAMOS DE ACERAS DONDE NO EXISTAN MESAS Y SILLAS DE TERRAZAS ENTRE ERCILLA Y MARÍA DÍA DE HARO.

Localización: Licenciado Poza entre Ercilla y María Díaz de Haro

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Constituye un ámbito.

GRUPO MUNICIPAL PP

Barrio: Indautxu

1. INSTALACIÓN DE FUENTE EN PLAZA BOMBERO ETXANIZ

Se juntan muchos niños y niñas de centros escolares cercanos, así como mayores, incluso pacientes del ambulatorio. les ayudaría tener una fuente en esa plaza que también es zona de paso.

Localización: Plaza Bombero Etxaniz

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

2. ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE LICENCIADO POZA ENTRE GREGORIO DE LA REVILLA Y DOCTOR AREILZA (SIN QUITAR PARCELAS DE APARCAMIENTO)

Calle a actualizar y modernizar sin quitar parcelas de aparcamiento dada la escasez de la zona. se propone reverdecer con árboles, poner bancos y rebajar contaminación lumínica bajando farolas de fachadas a calle.

Localización: licenciado poza entre D. Areilza y Gregorio de la Revilla

- Valoración Obras: **ACEPTADA EN PARTE (SÓLO ALUMBRADO)**
- Causa de NO admisión: El resto (árboles, bancos) no se puede hacer si no se amplía la acera (y no se puede ampliar la acera sin quitar parcelas de aparcamiento)

3. ELIMINAR PLATAFORMA-ISLETA EN LA PLAZA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

4. ENSANCHAR ACERA LICENCIADO POZA ENTRE N°S 10 Y 14 (IPARRAGUIRRE-ALDA RECALDE)

Calle de mucho tránsito, peatonal, carros de niños, sillas de ruedas, etc... no es necesario quitar aparcamientos y sí alinearlos con la anchura de acera siguiente entre l.poza 16 y 18 (ercilla e iparraguirre).

Localización: Licenciado poza entre iparraguirre y alameda recalde

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Constituye un ámbito.

Barrio: Abando-Indautxu

5. REALIZACIÓN DE REBAJES DE ACERAS ALLÍ DONDE HAY CONTENEDORES A LOS QUE NO SE LLEGA

Quedan muchos contenedores de basura próximos a aceras altas que dificultan abrir con el pie dicho contenedor verde-oscuro; en muchos casos con riesgo para personas mayores y no tan mayores que pueden llegar a perder el equilibrio por la altura de la acera y la distancia del contenedor.

Localización: Se propone rebaje de las aceras del distrito 6 previa localización y estudio.

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Indefinición
- *Nota: Pendiente de que el solicitante concrete las localizaciones si lo estima oportuno.*

Barrio: Abando

6. REVERDECER CALLE Y CONTENEDORES EN FERNANDEZ DEL CAMPO.

Reverdecer la zona entre Gral Concha y Hurtado de Amezaga. A fin de evitar plagas como las que están sufriendo en Fernandez del Campo nº1 desplazar contenedores unos metros acercándolos a Hurtado de Amezaga con rebajes de aceras; ocupar unos metros del espacio de "carga y descarga"

Localización: Fernandez del Campo 1 y más, entre Hurtado de Amézaga y General Concha.

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**

- Causa de NO admisión: Otros motivos. Aprobada como ámbito.

GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV

Barrio: Indautxu

1. REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE LA PLAZA DE INDAUTXU

Localización: Plaza de Indautxu

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Es mantenimiento.
- *Nota: Se remitirá a mantenimiento (Servicios) el correspondiente aviso*

Barrio: Abando

2. MEJORA DE LA ILUMINACION DE LA CALLE HURTADO DE AMÉZAGA

La iluminación de la calle Hurtado de Amézaga es al parecer deficiente, lo cual provoca inseguridad en los vecinos y comercios, produciéndose robos frecuentes.

Localización: Hurtado de Amézaga

- Valoración Obras: **ACEPTADA**

3. ILUMINACIÓN PARA LAS CALLES URIBITARTE, RAMPAS DE URIBITARTE Y ESCALERA

Se trata de dar más iluminación a las calles de Uribitarte, rampas de Uribitarte y la escalera que baja a Uribitarte desde Albia.

Localización: calle uribitarte y colindantes, las rampas y la cuesta que sube a mazarredo

- Valoración Obras: **ACEPTADA**
- NOTA: Desestimada como ámbito Auzokide Plana

4. HABILITAR AL PÚBLICO EL PATIO INTERIOR (PUBLICO) DE HENAO 25

Se trata de habilitar al público el patio interior de henao 25, que es público y que interesa que en la zona del Colegio Escolapios haya una zona donde se puede estar, habilitarlo con bancos y zonas verdes.

- Valoración Obras: **ACEPTADA**
- NOTA: Desestimada como ámbito Auzokide Plana

GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU

Barrio: Abando

1. MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN LA CALLE ITURRIZA

La calle Iturriza es ahora mismo una zona oscura y llena de coches que ha dejado de ser una zona de paso entre San Francisco y Indautxu Abando para recibir cada vez más visitas Es necesaria una mejora integral de la calle para amabilizarla y llenarla de luz ayudando así a la unión entre diferentes barrios

- Valoración Obras: **ACEPTADA**
- NOTA: Desestimada como ámbito Auzokide Plana

AMPA INDAUTXUKO ESKOLA

Barrio: Abando

1. INSTALAR ARBOLADO Y/O TECHUMBRES CONTRA EL CALOR Y LLUVIA (MANUEL ALLENDE)

Si se atiende a la cantidad de sol directo que recibe la parte del colegio que queda frente al patio (Manuel Allende) es fácil comprobar que es necesario crear abundantes zonas de sombra. Las familias se disputan esas pocas sombras durante los meses de más calor, para poder merendar con sus hijos/as.

Localización: Manuel allende en la confluencia con autonomía

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Aprobada como ámbito Auzokide

2. INSTALAR JUNTO A LA VERJA (AUTONOMIA) DE INDAUTXU ESKOLA DEL PATIO VEGETACIÓN

De esta forma se consiguen 4 beneficios para el patio: Reducir contaminación acústica, atmosférica, el impacto visual no deseable de los coches pasando,

dotando de sombra al patio. Además, se contribuye a crear un entorno más agradable y amable hacia el interior del patio y en la zona en general.

Localización: Verja de Indautxuko Eskola que da hacia la calle Autonomía.

- Valoración Obras: **RECHAZADA.**
- Causa de NO admisión: Aprobada como ámbito Auzokide

ACTUACIONES AISLADAS ACEPTADAS

6. BARRUTIA – ABANDO - DISTRITO 6 –

AUZOKIDE PLANA 2024-2027

ABANDO

NÚMERO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	REHABILITACIÓN DE UN SEGMENTO DE CALZADA QUE HA QUEDADO SIN ARREGLAR EN EL PRIMER TRAMO DE GENERAL CONCHA EMPEZANDO DESDE LA PLAZA EGUILLOR	General Concha - Primer tramo desde la Plaza Egillor
2	REHABILITACIÓN DE CALZADA DEL TRAMO DE LA CALLE MARQUÉS DEL PUERTO UBICADO ENTRE LA CALLE ARBIETO Y LA PLAZA EGILLOR	Marqués del Puerto Tramo entre calle Arbieto y Plaza Egillor
3	MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO SITUADO DELANTE DEL CARTEL INFORMATIVO DE LA CASA DE BOMBAS EN EL MUELLE RAMÓN DE LA SOTA JUNTO AL MUSEO MARÍTIMO	Casa Bombas - Muelle Ramón de la Sota
4	HABILITACIÓN DEL ÚNICO REBAJE QUE QUEDA DE REALIZAR EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE ERREKAKOETXE CON LA CALLE GENERAL CONCHA	Calle Errekakoetxe esquina con General Concha
5	BAJAR A PIE DE CALLE LAS FAROLAS DEL PASEO DE URIBITARTE, TRAMO DE LA PLAZA PÍO BAROJA A LA CALLE ISLETA.	Reducción de la contaminación lumínica en fachadas Edificio de la plaza de Pío Baroja hasta el portal nº 1 y edificio portal nº 1
6	BAJAR LA ILUMINACIÓN DE FACHADA A PIE DE CALLE EN LA CALLE IBAÑEZ DE BILBAO. TRAMO ENTRE JARDINES DE ALBIA Y LA PLAZA DEL ENSANCHE.	Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas. Calle Ibañez de Bilbao, entre Jardines de Albia y Plaza del Ensanche.
7	BAJAR FAROLAS DE FACHADA A PIE DE CALLE DE LA CALLE ASTARLOA, EN EL TRAMO DE COLÓN DE LARREATEGUI A GRAN VÍA.	Objetivo: reducción de la contaminación lumínica en fachadas Calle Astarloa, entre Colón de Larreategui a Gran Vía.
8	BAJAR FAROLA DE FACHADA A PIE DE CALLE. FAROLA DE FACHADA EN ESQUINA DE COLÓN DE LARREATEGUI CON ASTARLOA	Esquina Colón de Larreategui con Astarloa.
9	BAJAR FAROLA DE FACHADA A PIE DE CALLE EN LA CALLE IBAÑEZ DE BILBAO, ENTRE LA CALLE PEDRO IBARRETXE Y ACEBAL IDÍGORAS.	Calle Ibañez de Bilbao, entre la calle Pedro Ibarretxe y Acebal Idígoras.

10	MEJORA DE LA ILUMINACION DE LA CALLE HURTADO DE AMÉZAGA	La iluminación de la calle Hurtado de Amézaga es al parecer deficiente, lo cual provoca inseguridad en los vecinos y comercios, produciéndose robos frecuentes.
11	ILUMINACIÓN PARA LAS CALLES URIBITARTE, RAMPAS DE URIBITARTE Y ESCALERA	Se trata de dar más iluminación a las calles de Uribitarte, rampas de Uribitarte y la escalera que baja a Uribitarte desde Albia.
12	HABILITAR AL PÚBLICO EL PATIO INTERIOR (PUBLICO) DE HENAO 25	Se trata de habilitar al público el patio interior de hena 25, que es público y que interesa que en la zona del Colegio Escolapios haya una zona donde se puede estar, habilitarlo con bancos y zonas verdes.
13	MEJORA DE LA ILUMINACIÓN EN LA CALLE ITURRIZA	La calle Iturriza es ahora mismo una zona oscura y llena de coches que ha dejado de ser una zona de paso entre San Francisco y Indautxu Abando para recibir cada vez más visitas Es necesaria una mejora integral de la calle para amabilizarla y llenarla de luz ayudando así a la unión entre diferentes barrios
14	REPOSICIÓN DE LUMINARIAS FUNDIDAS + DOS FOCOS EN VENTANAS DEL PRIMER PISO DE LA FACHADA ORNAMENTAL DEL GIMNASIO METROPOLITAN	Instalación de un foco a la altura de cada una de las ventanas cuadradas del primer piso de la fachada ornamental para iluminar la zona de penumbra utilizada para hacer el botellón y orinar. Dos focos hacia el suelo que bañen de luz la fachada interior. Reposición luminarias ornamentales fundidas.

INDAUTXU

NÚMERO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
15	INSTALACIÓN DE FUENTE EN PLAZA BOMBERO ETXANIZ	Se juntan muchos niños y niñas de centros escolares cercanos, así como mayores, incluso pacientes del ambulatorio. les ayudaría tener una fuente en esa plaza que también es zona de paso.
16	ELIMINAR PLATAFORMA-ISLETA EN LA PLAZA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.	Localización: Isleta-plataforma junto a la Pza del Sagrado Corazón de Jesús
17	REBAJAR CONTAMINACIÓN LUMINICA EN LA CALLE LICENCIADO POZA ENTRE GREGORIO DE LA REVILLA Y DOCTOR AREILZA	Licenciado poza entre D. Areilza y Gregorio de la Revilla